

FIG. 1






FIG. 2**FIG. 4**

FIG. 3




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

ERROR
ALL PRINTER DRIVERS INSTALLED FAILED. PLEASE CHECK PRINTER DRIVER(S) OR PRINTER(S).
<input type="button" value="OK"/>

FIG. 8

PRINTER AS SELECTED	PRINTER OF NEXT PRIORITY
PRINTER 604	606 → 608
PRINTER 606	604 → 608
PRINTER 608	606 → 604

FIG. 9




FIG. 10

PRINTER AS SELECTED	PRINTER OF NEXT PRIORITY	
PRINTER 604	606 → 608	
	COMPATIBILITY	○ ×
PRINTER 606	604 → 608	
	COMPATIBILITY	○ ×
PRINTER 608	606 → 604	
	COMPATIBILITY	× ×


FIG. 11

FIG. 12**MEMORY MAP OF MEM
MEDIUM (FD/CD-ROM)**

DIRECTORY
FIRST DATA PROCESSING PROGRAM PROGRAM CODES FOR STEPS OF FLOWCHART SHOWN IN FIG. 9
SECOND DATA PROCESSING PROGRAM PROGRAM CODES FOR STEPS OF FLOWCHART SHOWN IN FIG. 11

FIG. 13




FIG. 14






FIG. 15**FIG. 16**

FIG. 17

PRINTER AS SELECTED	PRINTER OF NEXT PRIORITY
PRINTER A	B → C
PRINTER B	A → C
PRINTER C	B → A

FIG. 18


PRINT INFORMATION	
	DOUBLE-SIDED PRINTING WILL BE INEFFECTIVE. WILL YOU EXECUTE PRINTING ?
<input type="button" value="YES"/>	<input type="button" value="NO"/>

FIG. 19